



LIPIRE PENTRU ASAMBLARE ȘI DE REPARAȚII

Mr. Bricolage



Tehnologia a permis punerea la punct a unor lipiciuri având caracteristici tehnice excepționale. Cu anumite produse speciale, este posibil de acum să lipim majoritatea materialelor.

TEHNICI DE LIPIRE

ADEZIV NEOPREN



1 Lipire dublă, lipire prin contact. Ungeți cele două suprafețe care trebuie asamblate cu un strat subțire de lipici.



2 Lăsați să se usuce până când nu mai este lipicios ; puneți cele două suprafețe în contact strângându-le sau presându-le.

ADEZIV PENTRU METAL




3 Lipici cu metacrilat din două componente pentru lipiri rezistente. Întindeți lipiciul pe una din suprafețe.




4 Întindeți activatorul lichid pe cealaltă suprafață.



5 Lipiți cele două suprafețe și țineți-le strâns câteva minute.




6 Lipici cu metacrilat cu două componente. Cu ajutorul siringii, se aplică ambele componente, în același timp pe suprafața respectivă.



7 În momentul lipirii, cele două componente se amestecă și lipirea se face în 5 minute.

ADEZIV CIANOACRILAT



8 Lipiciul cianoacrilat lipește instantaneu, cu o rezistență excelentă la tracțiune pe majoritatea materialelor. Este imperativ necesar să nu puneți decât câteva picături de lipici.



9 Lipiți și țineți strâns câteva zeci de secunde.



10 Anumite lipiciuri cianoacrilate foarte fluide permit lipirea fisurilor prin capilaritate.



Lipirea unei cești sparte este destul de dificilă pentru că trebuie asamblate bucățile și apoi fixate în aceeași poziție până când se usucă lipiciul. Țineți bucățile, corect asamblate, cu mâna, timp de câteva minute sau umpleți un recipient cu nisip umed și băgați în nisip bucata cea mai mare a ceștii sparte, lăsând în afară partea care trebuie lipită, astfel încât aceasta să fie orizontală. Puneți puțin lipici pe fisură și puneți deasupra bucata ce trebuie lipită.

CHIT DE FIXARE



13 Pentru a fixa baghete și plinte pe pereți, puneți o fâșie de chit de fixare neopren pe bucata care trebuie lipită.



14 Aplicați bucata pe perete, luați-o, lăsați chitul să se usuce, aplicați definitiv apăsând cu putere.

LIPICI PLASTIC FLEXIBIL



11 Lipici de contact cu poliuretan. După ce curățați suprafața respectivă cu acetonă, puneți lipiciul și aplicați o membrană din PVC transparent.



12 Așteptați 5 minute, aplicați membrana apăsând puternic timp de câteva secunde.



Colacii de salvare, mingile și impermeabilele din vinil se sparg. Pentru a repara găurile sau o spărtură evidentă, folosiți un lipici pentru plastice flexibile. Pe o gaură mică sau o spărtură evidentă, lipiți marginile acestora și întindeți un firicel de lipici. Acesta sudează plasticul. Pentru o ruptură mare, lipiți o bucată din același material plastic. Înainte de lipire curățați bine suprafața cu diluant sau alcool verificând compatibilitatea suportului cu solventul pe care doriți să îl folosiți (nu folosiți niciodată acetonă, aceasta topește plasticul).



LIPICI EPOXY



1 Lipici cu două componente având o rezistență foarte mare. Există mai multe versiuni: standard, rapidă, cristal, 90 secunde.



2 După ce amestecați cele două componente, întindeți-le pe suprafața care trebuie lipită și asamblați-le ținând strâns atâta timp cât să se usuce.

LIPICI PENTRU PIELE ȘI CAUCIUC




1 Lipici neopren specializat. Dați cu lipici pe ambele suprafețe.



2 Lăsați suprafețele date cu lipici să se usuce fără să le puneți în contact. Aici, mânerul pensulei le ține depărtate.



3 Când nu mai este lipicios, apropiați cele două părți și strângeți-le. Lipirea este instantanee.



Aplicarea materialelor lamelare pe lemn se efectuează cu lipici neopren:

1 Dați cu lipici, cu spatula crestată fină, pe dosul materialului lamelar și pe fața suportului.

2 Lăsați să se usuce circa 15 minute.

3 Puneți pe suport fâșii de carton gros, de placaj sau resturi de material lamelar, care depășesc suprafața dată cu adeziv.

4 Puneți materialul lamelar pe aceste fâșii. Poziționați-le bine deasupra suportului.

5 Îndepărtați fâșiile, una câte una, prin alunecare, sprijinindu-le pe materialul lamelar fără să îl deplasați.

6 Presați cu grijă, cu un rulu special.



REGULI IMPERATIVE

Nu lipiți decât suprafețe perfect uscate, curate, fără urme de grăsimi și fără praf.

Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de folosire ale lipiciului înainte de a-l folosi și respectați-le pentru a obține o lipire bună.

Evitați să efectuați o lipire, fie că este de asamblare sau de reparație, într-un mediu umed, la temperaturi prea mici sau prea mari. Idealul este să aveți o temperatură a mediului cuprinsă între 15 și 25 °C.

Respectați sfaturile de siguranță. Multe lipiciuri sunt inflamabile, altele sunt iritante, așadar trebuie să le folosiți cu grijă.

DE ȘTIUT...

Chiar dacă exista lipiciuri denumite "universale" sau "polivalente", o lipire eficientă nu poate fi efectuată decât cu un lipici adaptat materialului. De altfel, lipiciurile universale sunt mai degrabă pentru hârtie și carton oferind pe celelalte materiale mai puțină rezistență.

Anumite produse au destinații multiple, ceea ce nu le face însă să fie chiar universale. Nu le folosiți decât pentru materialele indicate.

Putem alege între mai multe lipiciuri diferite pentru aceleași materiale. Alegerea va fi făcută în funcție de rezistența dorită, de tehnica de lipire, de rapiditatea prizei.

Mr. Bricolage
Poți conta pe noi.

- Asistență la încărcarea materialelor • Închiriere vehicule • Înramare •
- Fișe de recomandare • Închiriere scule și echipamente • Bancomat •
- Revizii tehnice și reparații • Card de finanțare • Confecționare chei •
- Croitorie perdele • Mașină pentru creat nuanțe coloristice speciale •
- Bibliotecă • Tăiere lemn • Tăiere sticlă • Ascuțire scule și unelte •
- Asistență post-vânzare pentru scule, unelte și echipamente •
- Livrare la domiciliu • Deviz gratuit •

